

# Bilder från renoveringen av S200 Doppingen se sida 12-16



*Kölplankan demonterad  
ända fram till förstäven*



*Hängseljärnen  
klara för  
montering*



*Mallning av sambord*



*Den nya kölplankan*

*I väntan på köl (t h)*

